


## SUGERENCIAS BÁSICAS A LA HORA DE INSTALAR UNA MÁQUINA EXPRESSO



### INSTALACIONES

- 1 **DESAGUE:** Cañería de 2" para desagote bandeja máquina.
- 2 **GAS:** Cañería 1/2" con llave de paso – salida 1/2" hembra (es conveniente dejar otra llave de paso general sobre la mesada).
- 3 **AGUA:** Cañería 1/2" con llave de paso - salida 1/2" hembra.
- 4 **ELECTRICIDAD:** (Bajo mesada) Dos tomas de 10 Amper con cable a tierra (tres patitas). Uno para el equipo y el otro para el comando de la máquina. Sólo si la máquina a instalar es binorma o eléctrica (no para máquinas a gas) instalar una línea eléctrica reforzada de 2.5mm. Con una llave de corte para 20 Amper.
- 5 **ELECTRICIDAD:** (Sobre mesada) Toma de 10 Amper con cable a tierra (tres patitas) para el molinillo.
- 6 **PERFORACIÓN MESADA:** Diámetro aconsejado 8 a 10cm. Ubicación: centrado debajo de la bandeja de la máquina.
- 7 **PURIFICADOR DE AGUA:** Dejar espacio bajo la mesada para el mismo.
- 8 **ELEMENTO VOLCADOR DE CAFÉ USADO:** Prever su ubicación.

### DIMENSIONES ORIENTATIVAS

- A ANCHO MÁQUINA** (Aproximado)
- |           |      |
|-----------|------|
| 2 grupos: | 67cm |
| 3 grupos: | 81cm |
| 4 grupos: | 98cm |



**B PROFUNDIDAD MÁQUINA:** Aproximadamente 55cm.  
(Recomendamos esta medida como ancho mínimo de mesada)

**C ALTURA MÁQUINA:** 50cm.

**D ESPACIO PARA MOLINO:** no inferior a 30cm.

**E ALTURA MESADA:** no mayor a 96cm.

**NOTA:** Los datos y dimensiones son orientativos. Ante cualquier duda consulte a su técnico.